

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie przeglądu technicznego okresowego central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w wykonaniu standardowym i basenowym VBW i CLIMA-PRODUKT oraz klimatyzatorów firmy MITSUBISHI Heavy Industries i GREE na obiektach pływalni Gdańsk Orunia ul. Smoleńska 6/8 i Gdańsk Stogi ul. Stryjewskiego 28.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przegląd obejmuje wykonanie następujących czynności :

- oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń (sprawdzenie mocowań
- i połączeń wewnętrznych, sprawdzenie szczelności),
- wymiana filtrów do wymienionych central i klimatyzatorów z ich dostawą i utylizacją zużytych,
- ocena stanu zespołów wentylatorowych,
- czystość urządzeń polegająca na wyczyszczeniu turbin wentylatora, wymienników,
- weryfikacja pracy przepustnic,
- kontrola lameli wymienników /zagniecenia/,
- ocena stanu wymienników ciepła, sprawdzenie stopnia zabrudzenia wymienników,
- weryfikacja pracy wymiennika obrotowego,
- kontrola pracy i przetestowania układu automatyki kontrolno-pomiarowej ,sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń dotyczy rozdzielni,
- sprawdzenie prądu zasilającego urządzenia.

Urządzenia zamontowane na Pływalni Gdańsk Orunia :

1/ centrala wentylacyjna BS typ urządzenia BS-3BIS(50)-P „S”

Nr urządzenia C45174/17 firmy VBW – 1 szt.

2/ centrala wentylacyjna BS typ urządzenia BS_3(50)-L

Nr C45173/17 firmy VBW – 1 szt.

3/ centrala wentylacyjna basenowa „OKEANOS” typ urządzenia BS-RP-8BIS- SW(50)- L

Nr urządzenia C45175/17 firmy VBW – 1 szt.

4/ centrala klimatyzacyjna podwieszana „SPS”

typ urządzenia SPS-ECOBX nr fabryczny urządzenia C451176/18

z rozdzielnicą Nr R 22584/18 firmy VBW – 1 szt.

1/ Klimatyzatory firmy „MITSUBISHI”

a/jednostka wewnętrzna SRK25ZS-S szt.3 - wymiana filtrów

b/jednostka zewnętrzna SRC50ZS-S szt.3 - oględziny ogólne

Urządzenia zamontowane na Pływalni Gdańsk -Stogi

- 1/ centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna Nr 22100/17 „AMBER” 1 CLIMA PRODUKT
- 2/ centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna Nr 22101/17 „TYTANIA” 4.7 CLIMA PRODUKT
- 3/ centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna Nr 221002/17 „NEPTUN” CLIMA PRODUKT
- 4/ Klimatyzatory firmy „GREE” jednostki wewnętrzne i zewnętrzne.

a/ GWH-09QB-K3DNB2G/I 4H46670001754 - serwerownia

b/ GWH-09QB-K3DNB2G/I 4H46670001756 - serwerownia

c/ GWH-18QD-K3DNA5E/I 4K47570000343 - gł. pom. rozdzielni elektrycznej

W ramach zlecenia przegląd ma zapewnić utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzenia central klimatyzacyjno- wentylacyjnych oraz klimatyzatorów zainstalowanych w obiektach. Wykonanie wyżej wymienionych czynności musi być potwierdzone w dokumentacji eksploatacyjnej lub zakończone odpowiednimi protokołami potwierdzonymi przez użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zlecenia z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta wyszczególnionych central i klimatyzatorów.